

Art 514 **EXTRALACK** Bojë për lysterjen e hekurit

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHËSHME:

Bojë me bazë vajore dhe pigmente,që sigurojnë mbrojtje të sipërfaqes se metalit te lyster dhe rezistence te gjate ndaj kohes

KËSHILLIME:

- Përdoret në ambiente të airosura
 - Mos të përdoret në sipërfaqe të nxehta ose që i bie direkt dielli
 - Pas përdorimit veglat e punës të pastrohen me neft
 - Magazinojeni produktin në vende të thata dhe larg kontaktit me diellin dhe burimeve të nxehtësisë
 - Mos hidhni mbetjet në ambiente të hapura
-

PËRDORIMI:

Sipërfaqia e re

Pastrohet sipërfaqia nga ndryshku me furce teli ose me letër dhe më mbasë me një pece të lagur me neft kalohet në të gjithë sipërfaqen për të hequr pluhrat ,Pasi thahet sipërfaqia kalohet me penello një dorë me Art 522 dhe të paktën pas 12 orësh kalohet me dorën e dytë.Mbas 12-24 orë të tjera kalohet me bojën zmalto të zgjedhur

Sipërfaqe të lyster

Pastrohet sipërfaqia nga mbeturinat dhe pjesët e bojës që janë stakuar dhe më mbasë me një pece të lagur me neft kalohet në të gjithë sipërfaqen për të hequr pluhrat ,Pasi thahet sipërfaqia kalohet me penello një dorë me Art 522 dhe të paktën pas 12 orësh kalohet me dorën e dytë.Mbas 12-24 orë të tjera kalohet me bojën zmalto të zgjedhur

KARAKTERISTIKAT

Lidhësi : Me rrëshira vajore
Aspekti vizual: lëng i tash me ngjyrë gri,të kuqe të bardhe,të zezë

Tharja (ne temp. 20°):	sipërfaqësore 2orë E plotë: 24-36 orë Dora e dytë mbas 24 orësh
Hollimi:	Gati për përdorim
Përdorimi:	Penello,rrullo,e spruco
Konsumi:	7-10 m ² /lt me një dorë
Konfeksioni :	0.75lt, 2.5lt

Te gjitha të dhënat teknike te mësipërme jan frut i eksperiencës tonë,kan karakter orientues për rezultatin final.Të dhënat në skedën teknike mund të ndryshohen në bazë të ndryshimeve të mundshme lëndëve të para dhe teknologjisë së prodhimit.Përpara përdorimit është e këshillueshme të bëhet një provë mbi sipërfaqien që do të aplikohet
